



## BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA OBJEKTU PVK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI

Název objektu: **PČOV Lipence**

Datum aktualizace: 01.11.2024

Adresa: Praha - Lipence, Lipence 516

Osazenost: Bez obsluhy

### PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VE VAZBĚ NA ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTU

**utonutí, biologické riziko, Spotřeba neobnovitelných zdrojů, Likvidace O odpadu, Znečištění ŽP - vody**



#### Část A: Bezpečnostní a požární rizika a jejich opatření

##### LAPAK ŠTĚRKU, VSTUPNÍ ČERPAČÍ STANICE, PODZEMNÍ ARMATURNÍ PROSTORY, ŠACHTY

| Riziko, Ohrožení                                                                                                                       | * | Opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riziko infekce z kontaktu s odpadní vodou, usazeninami, kaly, aerosoly, kontaminovanými OOPP a BP                                      | C | Dodržovat hygienické zásady, používat OOPP a BP. Pracovnílékařské prohlídky, očkování, příp. požadovaná vyšetření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riziko kontaktu s rotujícími nebo pohyblivými součástmi strojního zařízení - neočekávané spuštění » (čerpadla, kompresory, dopravníky) | C | Dodržovat provozní řády, technologické a pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat volný přístup k hlavním vypínačům, uzávěrům, ovládacím prvkům, udržovat volný pracovní prostor kolem zařízení, pořádek a čistotu na pracovišti, označit zařízení, hlavní vypínače, uzávěry bezpečnostními značkami, dodržovat zákaz demontáže ochranných prvků. Provádět revize a kontroly zařízení, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Zaškolení obsluhy zařízení, příp. pověření pro práci. |
| Riziko pádu do prohlubní, šachet, výkopů                                                                                               | C | Označit překážky, místa s nebezpečím zakopnutí, pádu apod. Zvýšená pozornost při chůzi po mokřích, kluzkých plochách a schodištích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riziko pádu, zakopnutí, pádu předmětů při pohybu po žebřících, lávkách, stupadlech apod.                                               | C | Dbát na bezpečný pohyb po žebřících, lávkách, stupadlech apod., provádět pravidelné kontroly žebříků, příp. ocelových konstrukcí, zajistit předměty a materiál proti pádu, sklouznutí či shození z výšky nebo do hloubky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riziko udušení a otravy při nebezpečné koncentraci toxických nebo nedýchatelných plynů, nedostatečné koncentraci kyslíku ve vzduchu    | C | Dodržovat pracovní postupy a jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP, osobní detektory plynů a jiné BP. Zajistit přirozenou či nucenou ventilaci prostorů, před vstupem a během prací detekovat ovzduší apod. Školení zaměstnanců (např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou, dýchací přístroje), znalost komunikačních signálů.                                                                                                                                                                                         |
| Riziko zasažení elektrickým proudem                                                                                                    | D | Provádět revize a kontroly, zamezit přístup k živým částem zařízení, označit rozvodná zařízení a hlavní vypínače bezpečnostními značkami, dodržovat návody k obsluze zařízení, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK. Školení zaměstnanců (odborná způsobilost k výkonu činnosti na el. zařízeních / v elektrotechnice).                                                                                                                                                                                                           |
| Riziko uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pádu » na vlhkých plochách                                                              | D | Označit překážky, místa s nebezpečím zakopnutí, pádu apod. Zvýšená pozornost při chůzi po mokřích, kluzkých plochách a schodištích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riziko kontaktu s hmyzem, příp. hlodavci                                                                                               | D | Školení zaměstnanců (trénink první pomoci). Pravidelná deratizace, dezinfekce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## HALA HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ

| Riziko, Ohrožení                                                                                                                    | * | Opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riziko infekce z kontaktu s odpadní vodou, usazeninami, kaly, aerosoly, kontaminovanými OOPP a BP                                   | B | Dodržovat hygienické zásady, používat OOPP a BP. Pracovnílékařské prohlídky, očkování, příp. požadovaná vyšetření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riziko kontaktu s rotujícími nebo pohyblivými součástmi strojního zařízení - neočekávané spuštění » (česle, čerpadla, dopravníky)   | C | Dodržovat provozní řády, technologické a pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat volný přístup k hlavním vypínačům, uzávěrům, ovládacím prvkům, udržovat volný pracovní prostor kolem zařízení, pořádek a čistotu na pracovišti, označit zařízení, hlavní vypínače, uzávěry bezpečnostními značkami, dodržovat zákaz demontáže ochranných prvků. Provádět revize a kontroly zařízení, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Zaškolení obsluhy zařízení, příp. pověření pro práci. |
| Riziko udušení a otravy při nebezpečné koncentraci toxických nebo nedýchatelných plynů, nedostatečné koncentraci kyslíku ve vzduchu | C | Dodržovat pracovní postupy a jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP, osobní detektory plynů a jiné BP. Zajistit přirozenou či nucenou ventilaci prostorů, před vstupem a během prací detekovat ovzduší apod. Školení zaměstnanců (např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou, dýchací přístroje), znalost komunikačních signálů.                                                                                                                                                                                         |
| Riziko uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pádu » na vlhkých plochách                                                           | C | Označit překážky, místa s nebezpečím zakopnutí, pádu apod. Zvýšená pozornost při chůzi po mokřích, kluzkých plochách a schodištích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riziko pádu břemene, přiražení při manipulaci se zdvihacím zařízením                                                                | D | Provádět revize, zabezpečit zdvihací zařízení proti neoprávněné manipulaci, označit pracoviště bezpečnostními značkami, vymezit pracovní prostor, používat OOPP, dodržovat pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, vést provozní dokumentaci (vč. pasportů, deníků zařízení). Školení zaměstnanců, pověření odpovědné osoby za provoz zdvihacích zařízení.                                                                                                                                                        |
| Riziko úrazu v důsledku chybějících ochranných krytů / prvků strojů a zařízení                                                      | D | Dodržovat provozní řády, technologické a pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat volný přístup k hlavním vypínačům, uzávěrům, ovládacím prvkům, udržovat volný pracovní prostor kolem zařízení, pořádek a čistotu na pracovišti, označit zařízení, hlavní vypínače, uzávěry bezpečnostními značkami, dodržovat zákaz demontáže ochranných prvků. Provádět revize a kontroly zařízení, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Zaškolení obsluhy zařízení, příp. pověření pro práci. |
| Riziko zasažení elektrickým proudem                                                                                                 | D | Provádět revize a kontroly, zamezit přístup k živým částem zařízení, označit rozvodná zařízení a hlavní vypínače bezpečnostními značkami, dodržovat návody k obsluze zařízení, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK. Školení zaměstnanců (odborná způsobilost k výkonu činnosti na el. zařízeních / v elektrotechnice).                                                                                                                                                                                                           |
| Riziko úrazu při manipulaci na technologických částech zařízení                                                                     | D | Dodržovat provozní řády, technologické a pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat volný přístup k hlavním vypínačům, uzávěrům, ovládacím prvkům, udržovat volný pracovní prostor kolem zařízení, pořádek a čistotu na pracovišti, označit zařízení, hlavní vypínače, uzávěry bezpečnostními značkami, dodržovat zákaz demontáže ochranných prvků. Provádět revize a kontroly zařízení, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Zaškolení obsluhy zařízení, příp. pověření pro práci. |
| Riziko kontaktu s hmyzem, příp. hlodavci                                                                                            | E | Školení zaměstnanců (trénink první pomoci). Pravidelná deratizace, dezinfekce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**NÁDRŽE DENITRIFIKAČNÍ, AKTIVAČNÍ, DOSAZOVACÍ, KALOVÉ JÍMKY (ZASTROPENÉ), RETENČNÍ NÁDRŽ, JÍMKA  
VYČIŠTĚNÉ VODY (ZASTROPENÁ)**

| Riziko, Ohrožení                                                                                                                    | * | Opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riziko utonutí » konzistence v aktivační nádrži nedovoluje plavání                                                                  | C | V blízkosti nádrží, lagun dbát zvýšené opatrnosti, nevstupovat k jejich krajům, příp. u okraje laguny pracovat v přítomnosti nejméně 2 zaměstnanců. Nezakryté nádrže aj. vybavit záchranným kruhem s lanem či záchranným hákem, u zakrytých nádrží aj. dodržovat nosnost poklopů, krytů.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riziko infekce z kontaktu s odpadní vodou, usazeninami, kaly, aerosoly, kontaminovanými OOPP a BP                                   | C | Dodržovat hygienické zásady, používat OOPP a BP. Pracovnělékařské prohlídky, očkování, příp. požadovaná vyšetření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riziko kontaktu s rotujícími nebo pohyblivými součástmi strojního zařízení                                                          | C | Dodržovat provozní řády, technologické a pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat volný přístup k hlavním vypínačům, uzávěrům, ovládacím prvkům, udržovat volný pracovní prostor kolem zařízení, pořádek a čistotu na pracovišti, označit zařízení, hlavní vypínače, uzávěry bezpečnostními značkami, dodržovat zákaz demontáže ochranných prvků. Provádět revize a kontroly zařízení, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Zaškolení obsluhy zařízení, příp. pověření pro práci. |
| Riziko udušení a otravy při nebezpečné koncentraci toxických nebo nedýchacelných plynů, nedostatečné koncentraci kyslíku ve vzduchu | D | Dodržovat pracovní postupy a jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP, osobní detektory plynů a jiné BP. Zajistit přirozenou či nucenou ventilaci prostorů, před vstupem a během prací detekovat ovzduší apod. Školení zaměstnanců (např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou, dýchací přístroje), znalost komunikačních signálů.                                                                                                                                                                                         |
| Riziko uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pádu » vč. zakopnutí o hadici při vodním oštriku hran u nádrží                       | D | Označit překážky, místa s nebezpečím zakopnutí, pádu apod. Zvýšená pozornost při chůzi po mokřích, kluzkých plochách a schodištích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riziko pádu břemene, přiražení při manipulaci se zdvihacím zařízením                                                                | E | Provádět revize, zabezpečit zdvihací zařízení proti neoprávněné manipulaci, označit pracoviště bezpečnostními značkami, vymezit pracovní prostor, používat OOPP, dodržovat pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, vést provozní dokumentaci (vč. pasportů, deníků zařízení). Školení zaměstnanců, pověření odpovědné osoby za provoz zdvihacích zařízení.                                                                                                                                                        |
| Riziko zasažení elektrickým proudem                                                                                                 | E | Provádět revize a kontroly, zamezit přístup k živým částem zařízení, označit rozvodná zařízení a hlavní vypínače bezpečnostními značkami, dodržovat návody k obsluze zařízení, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK. Školení zaměstnanců (odborná způsobilost k výkonu činnosti na el. zařízeních / v elektrotechnice).                                                                                                                                                                                                           |

**STROJOVNA KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, DMYCHÁRNA**

| Riziko, Ohrožení                                                                                           | * | Opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riziko kontaktu s rotujícími nebo pohyblivými součástmi strojního zařízení » (dmychadla, strojní zařízení) | D | Dodržovat provozní řády, technologické a pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat volný přístup k hlavním vypínačům, uzávěrům, ovládacím prvkům, udržovat volný pracovní prostor kolem zařízení, pořádek a čistotu na pracovišti, označit zařízení, hlavní vypínače, uzávěry bezpečnostními značkami, dodržovat zákaz demontáže ochranných prvků. Provádět revize a kontroly zařízení, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Zaškolení obsluhy zařízení, příp. pověření pro práci. |
| Riziko pádu břemene, přiražení při manipulaci se zdvihacím zařízením                                       | D | Provádět revize, zabezpečit zdvihací zařízení proti neoprávněné manipulaci, označit pracoviště bezpečnostními značkami, vymezit pracovní prostor, používat OOPP, dodržovat pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, vést provozní dokumentaci (vč. pasportů, deníků zařízení). Školení zaměstnanců, pověření odpovědné osoby za provoz zdvihacích zařízení.                                                                                                                                                        |
| Riziko poškození sluchu, příp. jiné poškození zdraví ze zvýšené                                            | D | Minimalizovat expozici zaměstnanců, dodržovat bezpečnostní přestávky, provozní řády, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, označit pracoviště bezpečnostními značkami, používat OOPP a BP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riziko požáru                                                                  | D | Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm s výjimkou míst k tomu vyhrazených, dodržovat pracovní postupy či bezpečnostní pokyny, zajistit trvalý přístup k hasicím přístrojům, příp. požárně bezpečnostním zařízením (hydranty aj.), označit pracoviště bezpečnostními značkami, viditelně sem umístit požární poplachové směrnice, provádět revize a kontroly technických zařízení. Školení zaměstnanců o požární ochraně apod.                                                                                 |
| Riziko úrazu v důsledku chybějících ochranných krytů / prvků strojů a zařízení | D | Dodržovat provozní řády, technologické a pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat volný přístup k hlavním vypínačům, uzávěrům, ovládacím prvkům, udržovat volný pracovní prostor kolem zařízení, pořádek a čistotu na pracovišti, označit zařízení, hlavní vypínače, uzávěry bezpečnostními značkami, dodržovat zákaz demontáže ochranných prvků. Provádět revize a kontroly zařízení, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Zaškolení obsluhy zařízení, příp. pověření pro práci. |
| Riziko zasažení elektrickým proudem                                            | D | Provádět revize a kontroly, zamezit přístup k živým částem zařízení, označit rozvodná zařízení a hlavní vypínače bezpečnostními značkami, dodržovat návody k obsluze zařízení, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK. Školení zaměstnanců (odborná způsobilost k výkonu činnosti na el. zařízeních / v elektrotechnice).                                                                                                                                                                                                           |
| Riziko uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pádu » na vlhkých plochách      | D | Označit překážky, místa s nebezpečím zakopnutí, pádu apod. Zvýšená pozornost při chůzi po mokřích, kluzkých plochách a schodištích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riziko úrazu při manipulaci na technologických částech zařízení                | D | Dodržovat provozní řády, technologické a pracovní postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat volný přístup k hlavním vypínačům, uzávěrům, ovládacím prvkům, udržovat volný pracovní prostor kolem zařízení, pořádek a čistotu na pracovišti, označit zařízení, hlavní vypínače, uzávěry bezpečnostními značkami, dodržovat zákaz demontáže ochranných prvků. Provádět revize a kontroly zařízení, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Zaškolení obsluhy zařízení, příp. pověření pro práci. |
| Riziko výskytu zvýšené prašnosti » (poškození dýchacích orgánů)                | E | Minimalizovat expozici zaměstnanců, dodržovat bezpečnostní přestávky, provozní řády, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, používat OOPP a BP. Udržovat pořádek na pracovišti, pravidelně odstraňovat prach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE

| Riziko, Ohrožení                                                                                                                      | * | Opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riziko kontaktu s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí » síran železitý, chlornan sodný, kyseliny, louhy (poleptání pokožky apod.) | D | Označit pracoviště bezpečnostními značkami, nebezpečné chemické látky a směsi výstražným symbolem nebezpečnosti, používat OOPP a BP, dodržovat pracovní a technologické postupy, příp. jiné vnitřní dokumenty PVK, vybavit pracoviště provozní dokumentací. Školení (např. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, trénink první pomoci), pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců. |
| Riziko uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pádu                                                                                   | D | Označit překážky, místa s nebezpečím zakopnutí, pádu apod. Zvýšená pozornost při chůzi po mokřích, kluzkých plochách a schodištích.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riziko kontaktu s hmyzem, příp. hlodavci                                                                                              | E | Školení zaměstnanců (trénink první pomoci). Pravidelná deratizace, dezinfekce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## VENKOVNÍ PROSTORY, KOMUNIKACE

| Riziko, Ohrožení                                    | * | Opatření                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riziko střetu s dopravním prostředkem               | D | Dodržovat pravidla silničního provozu, případný dopravně provozní řád, pohybovat se po určených, bezpečných komunikacích, používat OOPP.                                                                                       |
| Riziko uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pádu | D | Pohybovat se po určených, bezpečných komunikacích, označit překážky, prostory s nebezpečím pádu, zakopnutí apod. V souladu s příslušnými dopravně provozními řády areálů provádět v zimních měsících úklid a posyp komunikací. |
| Riziko kontaktu s hmyzem, příp. hlodavci            | D | Školení zaměstnanců (trénink první pomoci). Pravidelná deratizace, dezinfekce.                                                                                                                                                 |

### STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK BOZP

A – VYSOKÉ, B – ZNAČNÉ, C – MÍRNÉ, D – PŘIJATELNÉ, E - BEZVÝZNAMNÉ

## Část B: environmentální rizika a jejich opatření

### Všechna pracoviště objektu z pohledu životního prostředí

| Riziko, Ohrožení                                                                | ** | Opatření                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřeba elektrické energie                                                     | c  | Zvyšovat efektivitu využití energie v technologickém procesu. Snižovat energetickou náročnost.                                                         |
| Vznik odpadu z čištění odpadních vod » kaly z čištění komunálních odpadních vod | c  | Dodržovat provozní řád, směrnici GŘ Nakládání s odpady a vedení jejich evidence v PVK, Ust GŘ Ustanovení pověřených osob pro nakládání s odpady v PVK. |

### \*\*STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

a - neakceptovatelný EA, b - významný EA, c - mírný EA, d - akceptovatelný EA, e - bezvýznamný EA



## **VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ OBJEKTOVÉHO RIZIKA**

Pravidelně provádět údržbu zařízení, dopravních prostředků a mechanizace v objektech a udržovat je v dobrém technickém stavu, používat zařízení omezující produkci emisí.

Vybavit pracoviště, kde je nakládáno s chemickými látkami a směsmi (CHLaS), absorpčními prostředky a používat je v případě potřeby. Skladovat CHLaS tak, aby neohrožily ŽP a zdraví lidí, zabezpečit je proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku. Pravidla pro nebezpečné CHLaS musí být dostupná zaměstnancům na pracovišti, kteří s nimi nakládají, a zaměstnanci musí být seznámeni s informacemi v bezpečnostních listech. Vyvarovat se práce s těmito látkami nad kanalizací či rostlým terénem, nevylévat je do odpadu, kanalizace.

V případě vzniku mimořádné události, havárie nebo vyhlášení poplachu se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců provozovatele, příp. dle provozní dokumentace pro tento účel zpracované.

Odpady soustřeďovat odděleně v místech k tomu určených, tato místa označovat. Odpady předávat smluvním partnerům oprávněným k jejich převzetí. Místa nakládání s nebezpečnými odpady musí být označena a vybavena identifikačními listy a příslušnými výstražnými symboly nebezpečnosti. Smluvní partner (zhotovitel), vykonávající svou činnost v objektu, nesmí ukládat odpad mimo jemu vyhrazená a určená místa. Před ukončením svých činností je povinen provést důkladný úklid včetně odstranění veškerých zůstatků činností.

Používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a bezpečnostní pomůcky (BP) v souladu s vyskytujícími se a vytipovanými riziky, pokyny, vnitřními dokumenty PVK vč. návodů k jejich obsluze; řádně se o OOPP a BP starat, provádět jejich pravidelné revize dle průvodní dokumentace výrobce, kontroly stavu a používání OOPP vedoucím zaměstnancem, dodržovat expiraci OOPP a BP.

Zahájit dodavatelské práce pouze s platným povolením, souhlasem od odpovědného vedoucího zaměstnance provozovatele.

Dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO, vnitřní dokumenty PVK (vč. návodů k obsluze zařízení).

Provádět veškeré činnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a směsmi, ochranou ovzduší. Všechny materiály a odpady, které mohou ohrozit ŽP, zabezpečit proti neodborné manipulaci, zneužití, úniku a kontaminaci ŽP.

Dodržovat zákaz kouření kromě prostor k tomu vyhrazených, požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště.

Dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob bez vědomí odpovědného zaměstnance provozovatele do prostorů, kde nevykonávají sjednanou pracovní činnost.

Řídit se bezpečnostním a dopravním značením (značky informativní, zákazové, příkazové, výstražné). Vybavit jím svěřené pracoviště.

## **OHLAŠOVÁNÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Zdravotnická záchranná služba            | 155       |
| Policie ČR                               | 158       |
| Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112       |
| Hasičský záchranný sbor ČR               | 150       |
| Centrální dispečink PVK- mobil           | 602683818 |
| Centrální dispečink PVK                  | 267312919 |
| Centrální dispečink PVK                  | 267312913 |

Datum přezkoumání: 30.09.2025

Zpracoval: Jan Rokos, SEVA Controls s.r.o.

OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, č.o. TEP/85/PREV/2021